



Z10



Z 10 SUPER CUBRITIVO LATEX INTERIOR MATE

DESCRIPCION

Z10 SUPER CUBRITIVO Látex Interior Mate es una pintura al látex para interiores formulada con materias primas de excelente calidad, logrando un acabado de Extraordinario poder cubritivo, lavable, sin olor a amoníaco y resistente a la formación de hongos, de muy buena aplicabilidad, terminación y nivelación. No salpica.

USOS

En **interiores**, para pintar superficies de mampostería, hormigón, revoque, cemento, ladrillo, fibrocemento, yeso, etc., utilizando el fondo correspondiente.

CARACTERISTICAS

- **Color:** Blanco. Se obtienen colores adicionales con el agregado de **SW Entonador Universal**, usando un máximo de 30 cm³ por litro de pintura.
- **Aplicación:** Producto listo para usar. A pincel o rodillo, diluyendo con un máximo de 10 % de agua si fuera necesario. Los elementos de trabajo deben limpiarse con agua y detergente.
- **Poder cubritivo:** Muy bueno.
- **Rendimiento:** De 12 a 14 m² por litro y por mano, según la absorción de la superficie y el color.
- **Secado:** 1 hora al tacto. No repintar antes de transcurridas las 4 horas.
- **Acabado:** Mate.
- **Presentación:** 1, 4, 10 y 20 litros.

MODO DE EMPLEO

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de óxido, grasa, polvillo, hongos, de pintura en mal estado (suelta, ampollada, descascarada, etc.), alcalinidad, etc.

• Superficies Nuevas

Mampostería, hormigón, revoques:

- En superficies nuevas con alcalinidad, dejar transcurrir como mínimo 3 meses para asegurar un adecuado curado de las mismas antes de ser pintadas o tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 horas. Verificar la alcalinidad con papel pH (Valor: 7-8). Si el valor es mayor que 8, repetir el tratamiento.
- En superficies muy lisas, realizar el tratamiento anteriormente descrito.

En los casos precedentes, antes de pintar, lijar bien toda la superficie,

eliminar el polvillo y aplicar una mano de SW Acondicionador de Mampostería o SW Acondicionador Acrílico, diluido de acuerdo a sus instrucciones.

• Yeso

- Dejar curar como mínimo 30 días. Lijar la superficie, sólo si es necesario, y eliminar el polvillo. Aplicar una mano de **SW Acondicionador de Mampostería o SW Acondicionador Acrílico**, siguiendo las instrucciones de estos productos.

• Superficies Previamente Pintadas

- En superficies contaminadas con hongos limpiar con abundante agua y detergente. Enjuagar y luego lavar con lavandina. Volver a enjuagar. En caso de ser necesario, embeber la superficie con una solución fungicida. **No** enjuagar. Dejar secar antes de pintar.
 - Las superficies ampolladas, descascaradas o poco cohesionadas deben ser reparadas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras, espátula o lija. Aplicar **SW Acondicionador de Mampostería o SW Acondicionador Acrílico** convenientemente diluido según corresponda y corregir las imperfecciones con **SW Enduido Plástico Interior**, lijar para emparejar, eliminar el polvillo y volver aplicar el mismo acondicionador diluido sobre esas áreas para evitar diferencias de absorción.
 - En caso de superficies pulverulentas, entizadas o absorbentes, aplicar una mano de **SW Acondicionador de Mampostería o SW Acondicionador Acrílico** diluido de acuerdo a sus instrucciones. Una vez aplicado el acondicionador, la superficie debe quedar sin brillo.
 - En caso de películas totalmente deterioradas, eliminarlas con cepillo de alambre y tratar como si fuera una superficie nueva.
- En todos los casos terminar el trabajo con Z10 SUPER CUBRITIVO Latex Interior Mate.**

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evitar aplicar con temperaturas ambientes menores a 10°C y mayores a 35°C. Bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua. Con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias • Revolver muy bien la pintura antes de usar • Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos • Almacenar los envases en un lugar fresco y seco • Cuando se deban lavar las superficies pintadas, hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo, agua y una esponja o paño suave • Mantener fuera del alcance de los niños • No ingerir. En caso de ingestión efectuar consulta médica • En contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón • En caso de inhalación prolongada ventilar • En contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Argentina: - Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Posadas: 0-800-333-0160 / (0054) 011 4654-6648 - Emergencias con Materiales Peligrosos: 0-800-222-2933 / (0054) 011 4613 1100
Uruguay: - Centro de Información y asesoramiento Toxicológico (CIAT): (598) 1722

